


フォークリフトで走行中 マストが水銀灯に接触し損傷させた

【発生状況】

フォークリフトで撤去品を運搬中、マストが上昇している状態だったため、パイプラックの下に取付けられていた水銀灯へ接触し、破損させた。

【発生状況】



【原因・問題点】

- ① 走行経路に障害物がないか、事前の確認が不足していた。
- ② マストの高さに注意を払っておらず、水銀灯に接触するという認識がなかった。
- ③ フォークリフトのツメで荷を吊っていたため、マストの位置が高くなっていた。

【対策】

- ① フォークリフト使用時は、あらかじめ走行経路を決め、経路の路面や障害物の状況を確認しておく。
- ② フォークリフト使用時は、車体だけでなくツメやマスト等の大きさや位置も考慮しながら、周囲に接触しないよう注意を払う。
- ③ フォークリフトのツメで荷を吊らない。(用途外使用の禁止)