

ガスタービンの分解部品が紛失した

【発生状況】

ガスタービンの燃焼器分解後 部品を仮設テント内の部品棚に保管していた。数日後、メーカー検査員から部品(連結管、エキスパンジョイント)の数量が不足しているとの連絡があり、搜索したが見つからなかった。

【保管状況】



【原因・問題点】

①機器の分解時に部品の数量をチェックしていなかったため、いつ・どこで紛失したか分からなくなった。(部品棚へ保管する前に紛失したのか、保管中に紛失したのか不明となり、対応も遅れてしまった)

【対策】

- ①機器の分解後は 部品の数量を確認し、問題がないことを確認してから保管する。
- ②仮置き品には、品名・数量などを表示した上で、不用意な持ち出しや取り違えのないように 区画や表示などを明確にして保管する。