



工具積込み中トラックの荷台からエンジンウェルダーが転がり落下した

【発生状況】

工具準備のため、6人乗りトラックの後部座席にポンペを積込んだ際、トラックが揺れて荷台に積んでいたエンジンウェルダーが転がり、荷台から落下した。

【発生状況】



【原因・問題点】

- ①エンジンウェルダーの固縛や輪止めをしていなかった。
- ②重量物を積込む際に車が揺れることを想定していなかった。

【対策】

- ①車輪付きの機器には輪止めや固縛を行う。
- ②重量物を積込む際は、車の揺れにより積荷が不安定にならないか注意しながら作業する。